



RAPPORT DE DIAGNOSTIC

GAMOTECH'
GO SUR LA TECHNIQUE


3013075

Symptôme

Distributeur	DURAND SERVICES SEYNOD AI*	Hotline / Dossier OE	63407
N° de compte	10182640	Référence de turbo	9V202
Mail Contact	respmagseynod@durandservices.fr	Numéro de série	23 072 400 007
Véhicule / immatriculation	SEAT IBIZA BZ-905-VE	Kilométrage pièce	48
Date de montage / démontage	17/11/2023 19/12/2023	Kilométrage véhicule	121972

DIAGNOSTIC DU TURBO

1 - Carter Echappement	Bon état
2 - Géométrie variable	Sans géométrie variable
3 - Turbine d'échappement	Bon état
4 - Axe de turbo	Non inspecté
5 - Ecran thermique	Non inspecté
6 - Carter central	Non inspecté
7 - Palier	Non inspecté
8 - Butée	Non inspecté
Cale de butée	Non inspecté
9 - Diffuseur	Non inspecté
10 - Turbine compresseur	Non inspecté
11 - Carter compresseur	Bon état
12 - Actuateur	Corps plastique endommagé
13 - Tuyau de graissage	Non inspecté
14 - Crépine d'huile	Non inspecté
Emballage carton	Bon état



Conclusion du diagnostic : Ce turbo présente après un simple coup d'œil que le turbo à probablement subi une intervention externe qui dans ce cas est un refus systématique de la part de l'équipementier, le collier de serrage du C.H.R.A est effectivement dévisser (voir P.J) , aucune intervention ne sera faite du fait de la possible intervention et qui ne représente en rien le turbo reçu par le client au moment de la panne. Garantie refusée.

Statut

refus

Expertise technique / rapport réalisé par

Benjamin.B

*** LES PIÈCES EN GARANTIE RESTENT DISPONIBLES 30 JOURS PUIS MISES EN CONSIGNES SI NON RECLAMÉES**

