RAPPORT DE DIAGNOSTIC

2876613

Symptôme

problème commande actionneur

Distributeur	PAD CENON	**Hotline / Dossier OE**	N
N° de compte	101Z3266	**Référence de turbo**	4643V
Mail Contact		**Numéro de série**	P23-124-08
Véhicule / immatriculation	FIAT	**Kilométrage pièce**	0
Date de montage / démontage	19/09/2023 03/10/2023	**Kilométrage véhicule**	122300

DIAGNOSTIC DU TURBO

1 - Carter Echappement	Bon état
2 - Géométrie variable	Bon état
3 - Turbine d'échappement	Bon état
4 - Axe de turbo	Non inspecté
5 - Ecran thermique	Bon état
6 - Carter central	Bon état
7 - Palier	Non inspecté
8 - Butée	Non inspecté
Cale de butée	Non inspecté
9 - Diffuseur	Non inspecté
10 - Turbine compresseur	Bon état
11 - Carter compresseur	Bon état
12 - Actuateur	12.1: Echec des tests électroniques
13 - Tuyau de graissage	Non inspecté
14 - Crépine d'huile	Non inspecté
Emballage carton	Bon état



<u>Conclusion du diagnostic</u> : Ce turbo BTNT présente avant démontage un aspect externe correct. Aucun dommage physique apparent sur turbines ni carters. Biellette ôtée : la géométrie variable se déplace manuellement sans accoups. Le test de l'actionneur électrique échoue : notre testeur ne détecte pas la pièce. Ceci est couvert par la garantie

Statut	accepté	Expertise technique / rapport réalisé par	Christophe D.

*** LES PIECES EN GARANTIE RESTENT DISPONIBLES 30 JOURS PUIS MISES EN CONSIGNES SI NON RECLAMEES**