

Date de la demande : 06/07/2021 / Demandeur : Garage Moreau

Société	☒ Ferron	☐ HUET Services	☐ FOI53	☐ FOI44	☐ GUHUR Distribution
---------	--	--	--------------------------------	--------------------------------	---

Nom du client	<u>Garage Moreau</u>		
N° de compte client	<u>20454</u>	Téléphone	<u>02.96.83.20.43</u>
Marque de la pièce	<u>VDO</u>	Référence	<u>A2C59513484</u>
N° de BL ou facture	<u>11207225</u>	Date d'achat	<u>28/06/2021</u>

- Demande de garantie : ☐ Pièce neuve
☐ Pièce déjà montée

Montage de la pièce		Démontage de la pièce	
Date	<u>01/07/21</u>	Date	<u>01/07/21</u>
Kms	<u>201050</u>	Kms	<u>201050</u>

ANOMALIE CONSTATEE
Décrire précisément l'anomalie constatée nécessitant une demande de prise en garantie Suite au changement des injecteurs cylindre 2 et cylindre 4, un des défauts est resté persistant et le véhicule ne tournait toujours pas bien même avec la reprogrammation injecteur . Une nouvelle lecture des codes défauts a alors été effectuée, le code défaut qui est revenu était le P0202 (Injecteur cylindre 2) . On a alors inversé l'injecteur 2 avec l'injecteur 1 et encore une fois le défaut est resté persistant sur l'injecteur neuf, VDO ref: A2C59513484 semble défectueux . Nissan Qashqai CB-727-SN

Liste des documents joints à cette demande
☒ Copie de la carte grise ☐ Copie de la facture client ☒ Copie du BL
☐ Facture de MO à l'ordre de Ferron
☒ Rapport de diagnostic si pièce technique
 A compter du 1er janvier 2021, pour toute demande de garantie concernant une pièce technique (Vannes EGR, débitmètres, injecteurs, pompes à injection, capteurs, sondes,...) le rapport de diagnostic avec le ou les codes défauts remontés doit être OBLIGATOIREMENT fourni, quelle que soit la marque de la pièce. En cas d'absence de ce rapport, les équipementiers refusent systématiquement toute demande de prise en charge.

DONNÉES CARTE GRISE DU VÉHICULE



Marque :	NISSAN
Modèle :	QASHQAI
Version :	1.5 DCI
Immatriculation :	CB727SN
VIN :	SJNFCAJ10U2393405
Type MINE constructeur :	FCAJ10
Type MINE carte grise :	M10NSSVP0004647
Couleur :	INC.
1ère MEC :	21/02/2012
Energie. :	GAZOLE
Nb Portes :	5
Carrosserie :	TS TERRAINS/CHEMINS
Puissance réelle :	110
Puissance fiscale :	6
Type de boîte :	MECANIQUE
Code Moteur :	K9K

Fermer

FERRON

Magasin Vitré :

Etablissements Ferron
ZA, 20 rue de la Briqueterie
35501 Vitré
Tél : 02 99 75 00 19
Fax : 02 99 74 65 43

Logistique :

Ferron Logistique
Parc d'activités d'Etelles
Cap Bretagne
35370 Etrelles



Date Document : 28/06/2021
N° Bon Interne : 11207225
Etabli par : (01) LOGISTIQUE
N° Doc Origine : 11205475
Validité Devis : 28/06/2021
Date Commande : 28/06/2021
Servi par : (A34) FRANCOIS GUERY
Ref Commande :
Bac picking : BAC 12

BON LIVRAISON 11207225

GARAGE MOREAU
LD GARROS
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
N° tva : FR76 391 895 315

Code Client : 20454

Page : 1 sur 1

FRS	REF. FOUR	DESIGNATION	CDEE	RAL	LIVR	U.V.	P.U. H.T.	REM.	P.U. NET	TOTAL HT
-----	-----------	-------------	------	-----	------	------	-----------	------	----------	----------

Commentaires :
qashqai kévin

VDO	A2C59513484	INJECTEUR NEUF	2		2	UNIT	297,00	20	237,60	475,20
-----	-------------	----------------	---	--	---	------	--------	----	--------	--------

Handwritten notes:
- Ark
- Apres
- Rapport
- DIAG
- intervention No 1
- No 2
- No 4

Type livr: (L7) EXPRESS 12

A/Par:

Transp: (11) SERVICE+

RPF: 0,00

(20454)

TAUX 20,00% (13)

BASE 475,20

RPF 0,00

TVA 95,04

TOTAL H.T. :

475,20

Règlement(s) :

TVA acquittée sur les débits.

Nos factures sont payables au comptant sauf stipulations contraires. Nos traites ne font ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Rennes sera seul compétent.

RESERVE DE PROPRIETE : La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral de son prix (Loi du 12-05-80). Tout retard de paiement obligera l'acheteur au paiement d'un intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Se référer aux conditions particulières de vente.

FERRON - ETS FERRON SAS au capital de 400 048 € - RCS Rennes - Siret 34281073600021 - TVA FR02342810736



Commande moteur / Diesel CR/EDC SID 305

Mémoire des défauts

Sélectionner le défaut. Informations supplémentaires sur le défaut sélectionné avec **Suite**.

Nombre défauts 3

P1525 Régulateur de vitesses
MIL act. si régulateur vitesse act.

P0202 Injecteur (cylindre 2)
Dysfonctionnement

P0204 Injecteur (cylindre 4)
Dysfonctionnement

Annulation ESCRetour F11

Autossimo - Pieces ...



ESI[tronic] 2.0

ESI[tronic] 2.0

BOSCH MS 2059 / NISSAN / Qashqai 1.5 dCi / 110 / 1.5 / 81.0 kW / 01/2010 - 12/2013 / 100K

KTS 540

Info véhicule Diagnostic Recherche Entretien Manuels Schémas de co... Erreurs connues Equipement

Commande moteur / Diesel CR/EDC SID 305

Mémoire des défauts

Sélectionner le défaut. Informations supplémentaires sur le défaut sélectionné avec **Suite**.

Nombre défauts 2

P1525	Régulateur de vitesses MIL act. si régulateur vitesse act.
P0202	Injecteur (cylindre 2) Dysfonctionnement

Annulation Retour Enregistrer Effacer Suite

ESI[tronic] 2.0

BOSCH MS 2859 / MESSAN / Qashqai 1.5 dCi / J10 / 1.5 / 81.0 kW / 01/2010 - 12/2013 / 1000

KTS 540

Info véhicule Diagnostic Recherche Entretien Manuels Schémas de co... Erreurs connues Equipement

Commande moteur / Diesel CR/EDC SID 305

Mémoire des défauts

Sélectionner le défaut. Informations supplémentaires sur le défaut sélectionné avec **Suite**.

Nombre défauts 2

P1525	Régulateur de vitesses MIL act. si régulateur vitesse act.
P0201	Injecteur (cylindre 1) Dysfonctionnement

Annulation Retour Enregistrer Effacer Suite