

Détails de la réclamation

Numéro de réclamation : CLM-37291

Soumis par: Christophe Desœuvre

Statut de la réclamation : Approuvé

Date de soumission : 03 août 2023

Date de fermeture : 29 août 2023

Information produit

Numéro de série : xk91857w

Type de modèle : GTA1544V

Numéro de pièce : 753420-9006S.

Description de la pièce : Turbo

Acheté le : 22 juin 2023

Numéro de bon de commande : 1258

Numéro de facture : 933547424

Diagnostic

Les opérateurs

Plainte: bruit élevé à l'accélération

Distributeur

Diagnostic: TC à sifflement élevé à 45 000 tr/min

manque de puissance sur flowbench

Inspecté par : Christophe Desœuvre

Mode de défaillance : niveau de bruit élevé

Informations sur le véhicule

Type de véhicule : PV

Vehicle Make: PEUGEOT

Modèle de véhicule:

Année modèle : 2006

Type de carburant : Diesel

Installé le : 26 juin 2023

Installé sur le kilométrage du compteur kilométrique : 137715.0

Supprimé le : 27 juin 2023

Supprimé sur le kilométrage du compteur : 137720.0

Kilométrage total du produit : 5,0

Inspecter les rapports

Résultats de l'analyse : TC non conforme - Équilibrage - CHRA

Technicien

Conclusion: Pas de frottement sur les roues, l'arbre tourne librement. CHRA a été testé sur la machine VSR et les valeurs sont hors spécifications. Probablement dû à une évolution équilibrée.

Pièces jointes

IMAGE	COMMENTAIRES

