



PLATEFORME
TECHNIQUE
★★★★★

Z.I.S.
Bd Pierre-Lefaucheur
72000 LE MANS CEDEX 2
Tél.: 02 43 783 787
Fax : 02 43 783 788
Fax Retour : 02 43 848 414



167126
4271327

BON DE LIVRAISON N° 4271327 18/08/21 ORIGINAL

N° CLIENT	REPR.	MAG.	VOTRE RÉFÉRENCE	MODE DE PAIEMENT
101	10173630	WB	00 05 18820211115	18/08/21 BO - NON PAYE

11:15

ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION
RECHANGE AUTO SERVICE (GAUF) ZAC DE BELLE AIR NORD 17444 AYTRE CEDEX	ALLIANCE AUTOMOTIVE PROCUREMEN 2ND FLOOR EAST 90 CHANCERY LANE LONDON W2CA 1DT UNITED KINGDOM

NON VISITE

FR18512869751

RÉFÉRENCE ARTICLE	DÉSIGNATION	QTÉ	U.V.	P.U.H.T.	U.T.		P.U.NET H.T.	MONTANT H.T.	T.V.A.
Vous avez été servi par : COMMAND WEB ** CECI N'EST PAS UNE FACTURE **				11:15/B-4271327/D-01/R-17/M-WB/O-E/P-WK					
<hr/>									
LES COMMANDES ENREGISTREES APRES 16H30 LE VENDREDI									
NE POURRONT PAS PARTIR LE SOIR MEME									
<hr/>									
Votre carte : 0 Votre No Telephone : 05 46 44 26 81 Votre No Telecopie : 0546454804									
**** COMMANDE WEB ****									
PIER7.02552.51.0 PIER	MODULE D ALIMENTATION DE CARBU	1	UN	132,00	UN	48	68,64	68,64	13,31
<i>Cpt ETNS Nov 2020</i>									

Poids total en KG 1,260
Le client déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de vente et d'intervention figurant au verso du présent document et en particulier la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.

Signature :

Code T.V.A.	Base T.V.A.	Taux T.V.A.	Montant T.V.A.		
B	68,64	20,00	13,73		
				68,64	13,31

TOTAL T.T.C.

82,37

- Pas descompte pour paiement anticipé.
- Pénalité de retard calculées sur la base de trois fois la taux légal d'intérêt en vigueur.
- Tout retard de paiement entraînera de plein droit l'exigibilité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO

RECHANGE AUTO SERVICE
ZAC de Belle Aire Nord
1 rue Pascal
17440 - AYTRÉ
Tel : 05.46.44.26.81 - Fax : 05.46.45.48.04

NORBERT

05 46 35 62 78

FICHE DE DEMANDE DE GARANTIE

Nom du demandeur :	Désignation du produit : Pompe essieu	
	Référence : 702552510	
	Marque et modèle du véhicule : 208	
	Motorisation du véhicule : 1.6i 156 TURBO	
	Date de mise en circulation du véhicule : ~ 2016	
	Kilométrage au montage : 95 000	
	Kilométrage effectué par le produit : ~ 300 km	
	Date de montage du produit sur le véhicule : 13/08/2021	
Date de l'incident intervenu sur le produit : 26/08/2021		
Symptôme de la panne : Pompe fonctionne pas intermittem (208. 1.6i TURBO 5FV15F02 N10PGTVP0093432) EP6CDT .		
Fait à	Le	Nom du contact :

Pièce à joindre à votre demande de garantie :

- Photocopie carte grise
- Facture de montage

En cas de demande de main d'œuvre, et si la pièce est techniquement acceptée, les taux de remboursement seront de :

- T1 : 30.00€ HT
- T2 : 35.00€ HT

**CHANGE
SERVICE**

CARTE BANCAIRE

A0000000421010

CB
LE 19/08/21 A 10:11:55
RECHARGE AUTO SE 17

AYTRE
7373400 31872426700030

10558
#####9858

Z 1 E7D060837882CD68
1 001 000006 143 C @

T NO AUTO: 480749

c MONTANT :

117,00 EUR

A DEBIT

79 TICKET CLIENT

11 A CONSERVER

Té MERCI ET A BIENTOT

ra

BOSCH

**MANN
FILTER**



A Tomkins Company

MR ETIE NORBERT

mathieu

17139 DOMPIERRE SUR MER

304

0546354278

FACTURE	59836U	19/08/2021	00990000	Sct LR	Page n° 1/1
1,00	PIE7.02552.51.0	MODULE D'ALIMENTATION DE CARBURANT	130,00	25,00	97,50

1,00	PIE7.02552.51.0	MODULE D'ALIMENTATION DE CARBURANT	130,00	25,00	97,50	97,50	1
------	-----------------	------------------------------------	--------	-------	-------	-------	---

1	97,50	20,00	19,50	97,50	19,50	117,00	117,00€
2							
3							

Règlement : CARTE BANCAIRE au 19/08/2021 d'un montant de 117,00 €