

SAS RONDEAU FRERES

ZI du Bois Joly - 2 Rue G Eiffel CS 80525 85505 LES HERBIERS CEDEX

DEMANDE DE RETOUR

01/1140890 du 02/04/2024

Référence : RDV

N° compte : 101y1808

Livraison prévue : 02/04/2024

Suivi par : 74 MILLOT CHRISTOPHE

LH. PLATEFORME LH.- ZIS (GADI)
38 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX
C.P 70351
72025 LE MANS CEDEX 2

EXPEDITEUR

RONDEAU FRERES (LH)

ZI DU BOIS JOLY
CS 80525 85505 LES HERBIERS CEDEX

Tel : 02.51.61.44.00 - Fax : 02.51.64.92.92

Tél : 02.43.78.37.87

Fax : 02.43.78.37.88

TVA Intracom. : Atelier-Garanties@plateformelh.com (GARANTIE)

Page:1

**** TOUTE LIVRAISON SUPERIEURE A 3 PALETTES DOIT ETRE SOUMISE A UNE CONFIRMATION DE RECEPTION PAR NOTRE SERVICE LOGISTIQUE
MERCI DE CONTACTER EMMANUEL ORHAN AU 0251614400 POUR LA PRISE DE RDV ****

Référence Fournisseur	Désignation	Quantité	Unité	Gr.	Gar.	Prix Unitaire	Prix Net	Montant H.T.
A2C59513556ERP	INJECTEUR CR ECHANG/REP FORD-PSA-VOLVO(EURO5) AIER	-1	.			224,50	140,97	-140,97
	** DEMANDE DE GARANTIE AVEC REMBOURSEMENT DE MAIN D'OEUVRE **							
	- ACHAT BON DE LIVRAISON 5137215 du 26/12/2023 - - VENDU CLIENT BON DE LVIRAISSON 5683451 du 26/12/2023 -							
	* IMMATRICULATION : BP664MR * * CITROEN C4 II 06/06/2011 * * VIN : VF7NC9HR8BY557355 * * KMS PARCOURUS : 1730 KMS *							
	--> TEMOIN DEFAUT MOTEUR --> MANQUE DE PUISSANCE --> CODE DEFAUT P0271							
AIER150	CONSIGNE INJECTEUR 150	-1	.			150,00	150,00	-150,00
HEUREGARANTIE	FORFAIT 1 HEURE MO GARANTIE INTERNE RONDEAU	-3,8	.			60,00	60,00	-228,00
	** REMBOURSEMENT DEPOSE/REPOSE **							

Nombre de Ligne(s) de Commande :

3

TOTAL HT :

-518,97 EUR

Règlement : Indefini.

Transporteur : 0 COMPTOIR

Commentaire : * GARANTIE A2260 - MARTINEAU GARAGE *

**SAS RONDEAU FRERES (LH)
ZI DU BOIS JOLY
CS 80525
85505 LES HERBIERS CEDEX**

N° TVA : FR57318920204
Tél Client : 02.51.63.57.13 ZONE ECKHO
Fax Client : 02.51.66.82.93

314.901.984.RCS La Roche-sur-Yon
SAS au capital de 808490 Euros
Telephone : 02.51.61.44.00
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS
Tva Intracommunautaire : FR72314901984
Banque : CA - BIC : AGRIFRPP847
IBAN : FR76 1470 6001 3119 9991 0000 158
SIRET : 31490198400026

SARL DIDIER MARTINEAU AUTOMOBILES
(AUTOROUTE) (12719)
35 AVENUE DE L'ARBORESCENCE
ZONE ECKO
85500 LES HERBIERS

BL 5683451 (FACTURE 1000673850)

Etabli par: (09) Magasin LH **Numéro document:** 5683451 **N° Bon Manuel:**
Document : Facture releve **Date Commande:** 26/12/2023 **Validité Devis:** 27/12/2023
Date Document: 31/12/2023 **Type Commande:** (0) indefini **N° Doc Origine:** 5683302
Page : 1 sur 1 **Ref Commande:** C4 PIERRE **Servi par:** (07) LOGISITTIQU

FRS	REF. FOUR	DESIGNATION	CDEE	RAL	LIVR	U.V.	P.U.	H.T.	REM.	P.U. NET	TVA	TOTAL HT
AIER	A2C59513556 ERP	INJECTEUR CR ECHANG/REP FORD-PSA- VOLVO(EURO5) AIER *** ATTENTION A BIEN RESPECTER LA NOTICE TECHNIQUE POUR CET INJECTEUR*** TELECHARGEABLE SUR WWW.RONDEAUSERVICES.FR => DOCUMENTS => TEHCNIQUE => A2C59513556	4		4	Unite	235,73	20		188,58	01	754,32
AIER	AIER150	CONSIGNE INJECTEUR	150		4	Unite	150,00			150,00	01	600,00

* CONDITIONS GENERALES DE VENTE DISPONIBLE SUR WWW.RONDEAU.FR*

AUCUN RETOUR DE PIECE TECHNIQUE, ELECTRONIQUE, DE SECURITE, SANS EMBALLAGE (OU DETERIORE) ET LES PIECES MONTEES

Origine	Sect Geograph	Détaxe	Regroupement	Livraison	Stat. Document	Code Comptable
Directe/Interne	(03) ANTHONY BI	N	Regroupement de	26/12/2023	(01) NEGOCE	80212719
M. Règlement	J.Echéance	Nbre J. Echéance	F.M. Echéance	Nbre Echéance	Date F. Imposée	Code Client
TRAITE DIRECTE	0	30	0	1	27/12/2023	12719
Type livr: (L2) EXPRESS A/Par: . Transp: (F2) FA-11H15 Taux esc: 0,00					TOTAL H.T. : 1354,32	
		TAUX	20,00% (01)			
		BASE	1354,32			
		ESC	0,00			
		TVA	270,86			

En cas de non paiement d'une échéance, il est facturé des pénalités de retard sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.

SAS GARAGE MARTINEAU

Capital : 175000 € Euros
 RCS 318920204 ROCHE SUR YON
 SIRET 31892020400019
 APE 501Z
 TVA intracommunautaire : FR57318920204



CITROËN

40, AV. G. CLEMENCEAU

85500 LES HERBIERS

Tél.: 02.51.91.07.50

Fax : 02.51.66.82.93

E-mail : contact@didiermartineauautomobiles.com

MR MARTINEAU ROMEO

44 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

85000 LES HERBIERS

DOCUMENT	DATE DU DOCUMENT	REFERENCE CLIENT	LIBELLE COMPTÉ	RÉF. CDE	DATE DE REGLEMENT
DUPLI. N° 1 FACT. 2024000564	31/01/2024 (Ets 01)	12660		145267	31/01/2024

N° DE DOCUMENT	N° DE DOSSIER	N° VRI/VO

MARQUE	N° VIN	DATE 1 ^{re} MISE EN CIRCULATION	OPB	NATURE DU DOCUMENT	1 ^{er} PAGE
CITROËN 1.6 HDI CONFORT 110	VF7NC9HR8BY557355 BP-664-MR	06/06/2011 128000	000P		1/1

MODELE	N° IMMATRICULATION	KM	PR	AFFECTATION	1 ^{er} PAGE

DESIGNATION	QUANTITE	PREX UNITAIRE	MONTANT	CT
-------------	----------	---------------	---------	----

INTERVENTION DU 27/12/2023

REPLACEMENT 4 INJECTEURS

MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1	001	2.50	60.00	150.00	4
INJECTEURS A2C59513556	PM	4.00	188.58	754.32	4
FOURCHETTE FIX PORTE INJECTION (MUL) VIS A EMBASE	1613181280	4.00	8.54	34.16	4
PION APPUI FOURCHETTE FIX INJ	00001982G5	4.00	2.62	10.48	4
PROTECTEUR INJECTEUR MOTEUR	00001982G4	4.00	0.58	2.32	4
JOINT D'INJECTEUR MOTEUR	1638159980	4.00	1.37	5.48	4
JOINT D'INJECTEUR MOTEUR	0000198194	4.00	4.06	16.24	4
JOINT D'INJECTEUR MOTEUR	0000198194	4.00	4.06	16.24	4
I:FILTRE A GAZOLE OV	SOGCS762	1.00	21.02	21.02	4

DOMICILIATION : CM IBAN : FR7615519390040002002140176 BIC : CMCIFR2A

Assurance professionnelle: responsabilité civile obligatoire souscrit e auprès de Mutuelle de Poitiers Bois du Fief Clairet 86066 Poitiers Cédex 9, valable en France Métropolitaine

LES MARCHANDISES ET MATERIELS LIVRES RESTENT NOTRE PROPRIETE JUSQU'A PAIEMENT INTEGRAL ET DEFINITIF EN CAS DE NON-PAIEMENT TOTAL OU PARTIEL DU PRIX A L'ÉCHÉANCE. NOUS NOUS RÉSERVONS LA POSSIBILITÉ D'EXIGER DE PLEIN DROIT ET SANS FORMALITÉ LA RESTITUTION DE CÉS MARCHANDISES (LOI n° 80.335 du 12 mai 1980), T.V.A. ACQUITTÉE SUR L'ES DÉBITS.

1010.26 202.05 NET A PAYER

1212.31 EUR

C 12660
 F 2024000564
 D 31/01/2024
 M 1212.31
 R
 E PAPILLON A JOINDRE A VOTRE RÉGLEMENT

Q	MONTANT N.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.
---	--------------	-------------	----------------

4	1010.26	20.00	202.05
---	---------	-------	--------

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

MODALITES DE REGLEMENT : Nos ventes de véhicules neufs sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie du Constructeur. Toutes nos ventes, fournitures, réparations et prestations de services sont payables à nos bureaux, au comptant à la date de facturation et ce font l'objet de quittances. En cas d'essai, il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement, le client pourra se voir appliquer des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité desdites sommes. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 € (quarante euros) pourra être appliquée au client.

En cas de litige non résolu à l'amiable, si le client est un consommateur, seules seront compétentes les juridictions dont dépend notre siège social, si le client est non consommateur, le choix de la juridiction compétente se fera selon les règles du droit commun.

Voir au verso nos conditions générales de réparation [CGR]



mod. L1262671_14_03_2024_02_01 - JAF/PM/1262671 - 82235-04 - Septembre 2022



PRECISIUM GROUPE

8-10 rue de la Fosse aux Leux
 ZAC de la Croix Blanche
 91700 STE-GENEVIEVE-DES-BOIS
 TVA Intracom. FR07508963816
 Tél.: 01.60.16.51.53 Fax.: 01.60.16.89.82
 Société par actions simplifiée €
 RCS EVRY 508 963 816

FACTURE N°	DATE	CODE PAYEUR	COMPTE CLIENT
0000916927	31/12/23	70141808	70141808

ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION
RONDEAU FRERES LES HERBIERS ZI BOIS JOLY BP 525 85502 LES HERBIERS CEDEX N° T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE DU CLIENT : FR72314901984	RONDEAU FRERES LES HERBIERS ZI BOIS JOLY BP 525 85502 LES HERBIERS CEDEX

05723

MODE REGLEMENT	ECHEANCE	FOURNISSEUR
LCR NON ACC	15/02/24	A.A.P./LE HELLO

Facture n° 0005313122 du 31/12/23 - Montant 34689,10 € HT - Facture de référence : 3140623

Réf	Libellé	Qté	PU brut	PU net	PT net	%R.	N° Cde	Date Cde	N° BL
AIERA2C59513556ERP	INJECTEUR CR ERP	90	224,50	136,52	2286,80	33.9 +8	01/11201 08	22/12/23	5137215
CONSAIERA2C59513556ERP	CONSIGNE AIER 150 EUROS	90		150,00	3500,00		01/11201 08	22/12/23	5137215
AIER0445110340ERP	INJECTEUR CR ERP	16	178,51	106,75	1708,00	35 +8	01/11201 08	22/12/23	5137215
CONSAIER0445110340ERP	CONSIGNE AIER 150 EUROS	16		150,00	2400,00		01/11201 08	22/12/23	5137215
VDO A2C59507596	CR INJECTEUR K9K GEN6 EURO 5	10	408,48	217,96	2179,60	42 +8	01/11201 08	22/12/23	5137215
AIER28232251ERP	INJECTEUR CR ERP	10	189,50	111,47	1114,70	36.06 +8	01/11201 08	22/12/23	5137215
CONSAIER28232251ERP	CONSIGNE AIER 150 EUROS	10		150,00	1500,00		01/11201 08	22/12/23	5137215

2

T.V.A.	BASE T.V.A.	TAUX	MONTANT T.V.A.	EUROS
A	17289,10 0,00	20,00	3457,82 0,00	H.T. 34689,10
C	17400,00	20,00	3480,00	T.V.A. 6937,82
				TOTAL T.T.C. 41626,92

- Pas d'escompte pour paiement anticipé
 - Pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux légal d'intérêt en vigueur
 - Tout retard de paiement entraînera de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement

Utilisateur : DF50444
Véhicule : C4 (B7)
VIN : VF7NC9HR8BY557355

Date impression : mardi 26 mars 2024 17:45:20
Début de session véhicule : 16/03/2024 11:15
Version de l'outil : 09.183



C4 (B7) - VF7NC9HR8BY557355 - 16/03/2024 11:15

Version de la trace : 8.05.02

Date et heure : 2024-03-16 11:15:50

Informations outil

N° de série outil	PC-22PBZH
N° de série VCI	102521
Version du firmware VCI	V4.5.0
Fabricant et modèle de la VCI	ACTIA XS
Mode d'utilisation	
Version DiagBox :	09.180

Info PDV

Code RRD1 :	227462Y
Raison sociale:	CITROEN GARAGE MARTINEAU
Profil	RA
Nom du technicien	

Infos véhicule

Type de véhicule	C4
Architecture Véhicule	C4 (B7)
VIN :	VF7NC9HR8BY557355
DAM / OPR	
Kilométrage	129730
Tension de la ou des batteries de servitude en début de session de diagnostic	13.90
Tension de la ou des batteries de servitude en fin de session de diagnostic	11.80

Identification véhicule

Date et heure : 2024-03-16 11:15:50

Marque : CITROEN
Nom : C4
Architecture : C4 (B7)
Lecture automatique ou saisie manuelle du VIN : AUTO
Numéro de VIN : VF7NC9HR8BY557355

NEXT_BTN

Date et heure : 2024-03-16 11:17:32

Test Global :

Calculateurs présents

BMF : Boîtier de servitude intelligent

Trame de réponse

Etat du calculateur : BSI2010

Référence 1 : 9664992380

Référence 2 :

Défauts présents : 10

B100F 00 : Défaut de l'horloge interne du boîtier de servitude intelligent

Caractérisation : -

Statut : fugitif

Localisation : local

Variables associées au défaut

B2ED3 00 : Défaut perte du compteur temporel du boîtier de servitude intelligent

Caractérisation : -

Statut : présent

Localisation : local

Variables associées au défaut

B1153 71 : Défaut de l'information arrêt fixe de l'essuie-vitre avant

Caractérisation : Incohérence entre la commande et l'état

Statut : fugitif

Localisation : local

Variables associées au défaut

B132B 15 : Défaut du rétroéclairage des boutons

Caractérisation : Circuit ouvert ou court-circuit au plus

Statut : fugitif

Localisation : local

Variables associées au défaut

B1715 64 : Défaut de cohérence entre l'état de verrouillage du véhicule et l'état de verrouillage de la serrure de porte avant droite

Caractérisation : incohérence

Statut : fugitif

Localisation : local

Variables associées au défaut

B1716 64 : Défaut de cohérence entre l'état de verrouillage du véhicule et l'état de verrouillage de la serrure de porte avant gauche

Caractérisation : incohérence

Statut : fugitif

Localisation : local

Variables associées au défaut

B1704 13 : Défaut de commande de la serrure d'ouverture du coffre

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : fugitif

Localisation : local

Variables associées au défaut

B1805 62 : Défaut du démarreur
Caractérisation : cohérence
Statut : fuyitif
Localisation : local
Variables associées au défaut

B1811 96 : Défaut pompe additivation gazole
Caractérisation : -
Statut : fuyitif
Localisation : local
Variables associées au défaut

B132A 84 : Défaut de sécurité sur la basse pression du circuit de réfrigération
Caractérisation : Signal en dessous de la plage de tolérance
Statut : présent
Localisation : local
Variables associées au défaut

ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Trame de réponse

- R61FE0000000037E060A0A01010B00060A0AFE02000001769990

Etat du calculateur : ESP81

Référence 1 : 769990

Référence 2 :

Défauts présents : 1

: défaut non acquittement du couple moteur.

Caractérisation : non caractérisé

Statut : fuyitif

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Référence horaire : 45989436.8 s
- Kilométrage : 129696 km
- vitesse véhicule : 140 km/h
- vitesse roue avant gauche : 140 km/h
- vitesse roue avant droite : 140 km/h
- vitesse roue arrière gauche : 140 km/h
- vitesse roue arrière droite : 140 km/h
- Régulation d'aide au freinage d'urgence : désactivée
- régulation répartition électronique de freinage : désactivée
- Régulation antipatinage avec action sur les freins (BASR) : désactivée
- Antipatinage avec action sur le couple moteur déconnecté (ASR/ESR) : désactivée
- Régulation anti frein moteur (MSR) : désactivée
- Régulation Antipatinage avec action sur le couple moteur (ASR) : désactivée
- Régulation contrôle dynamique de stabilité (ESP) : désactivée
- régulation antiblocage de roues : désactivée
- Pompe de recirculation activée : NON
- Etat du frein de stationnement à commande électrique : Etat indéterminé
- Etat de la fonction "maintien assisté" : Pas de maintien
- Etat du freinage : Pas de freinage en cours
- Vitesse d'angle lacet : 1 °/s
- accélération transversale : 0.5 m/s²
- angle volant : 6.8 degrés

- Distance parcourue depuis la dernière mise sous contact : 48.4 km
- tension d'alimentation : 14.0 V
- pression de freinage : 0 bars
- Etat du calculateur : principal
- accélération longitudinale : -0.72 m/s²

AIRBAG : Calculateur de coussins gonflables et prétensionneurs

Trame de réponse

- R62F080967790928000D96779092800504FFFF000164581999

Etat du calculateur : RBG_UDS

Référence 1 : 9677909280

Référence 2 :

Défauts présents : 0

AUTORADIO : autoradio

Trame de réponse

- R62F080966487168A000D96768381800306FFFF03016549829A

Etat du calculateur : RD5

Référence 1 : 9676838180

Référence 2 :

Défauts présents : 3

B1501 13 : défaut de la sortie audio avant gauche

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : fugitif

Localisation :

Variables associées au défaut

B1512 00 : défaut de fonctionnement du lecteur CD

Caractérisation : Non caractérisé

Statut : fugitif

Localisation :

Variables associées au défaut

B1517 00 : Défaut de fonctionnement du module Bluetooth

Caractérisation : Non caractérisé

Statut : fugitif

Localisation :

Variables associées au défaut

BECB : boîtier d'état de charge de la batterie

Trame de réponse

- R61D79676592080

Etat du calculateur : BECB_GEN2

Référence 1 : 9676592080

Référence 2 :

Défauts présents : 0

BPGA : Boîtier de protection et de gestion des alimentations

Trame de réponse

- o R62F0809665232380000696658782800101FFFF04016507319A

Etat du calculateur : BPGA2010

Référence 1 : 9665232380

Référence 2 :

Défauts présents : 0

BSM : boîtier de servitude moteur

Trame de réponse

- o R62F080966499888000139674921580FFFFFFFFF020164821699

Etat du calculateur : BSM_2010

Référence 1 : 9674921580

Référence 2 :

Défauts présents : 4

B1137 15 : Défaut feu de croisement droit

Caractérisation : Court-circuit au plus ou circuit ouvert

Statut : permanent

Localisation :

Variables associées au défaut

B1138 15 : Défaut Sortie feu de croisement gauche

Caractérisation : Court-circuit au plus ou circuit ouvert

Statut : fugitif

Localisation :

Variables associées au défaut

B1301 13 : Défaut de pilotage de la cylindrée variable du compresseur de climatisation

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : fugitif

Localisation :

Variables associées au défaut

B1153 67 : Défaut de l'information arrêt fixe de l'essuie-vitre avant

Caractérisation : incohérence du signal

Statut : fugitif

Localisation :

Variables associées au défaut

CLIM : climatisation

Trame de réponse

- o R62F08096659613800006966596138007000400000164006699

Etat du calculateur : CLIM_REGULEE_UDS

Référence 1 : 9665961380

Référence 2 :

Défauts présents : 2

B131C 01 : Défaut du pulsour d'air habitacle

Caractérisation : Non caractérisé

Statut : fugitif

Localisation :

Variables associées au défaut

U1F00 00 : Evénement non historisé
Caractérisation : Non caractérisé
Statut : permanent
Localisation :
Variables associées au défaut

COMBINE : Combiné

Trame de réponse

- R62F0809665731480000D96769629800700000000165689799

Etat du calculateur : COMBINE_UDS

Référence 1 : 9676962980

Référence 2 :

Défauts présents : 0

CPL : capteur de pluie et de luminosité

Trame de réponse

- R62F0809665925480002496659254800201FFFF010165048099

Etat du calculateur : PLUIE_LUMINOSITE_UDS

Référence 1 : 9665925480

Référence 2 :

Défauts présents : 2

U1807 81 : Défaut information arrêt fixe
Caractérisation : données reçues invalides
Statut : fugitif
Localisation :
Variables associées au défaut

U1802 81 : défaut information vitesse véhicule.
Caractérisation : données reçues invalides
Statut : fugitif
Localisation :
Variables associées au défaut

CSR : Commandes sur le volant de direction / Volant à commandes intégrées

Trame de réponse

- R62F080967204477700139672051477050A000002016501949A

Etat du calculateur : VCI

Référence 1 : 9672051477

Référence 2 :

Défauts présents : 1

U1F1A 87 : Défaut d'émission par le haut de colonne sur le réseau LIN
Caractérisation : Non caractérisé
Statut : fugitif
Localisation : distant
Variables associées au défaut

DIRECTN : Direction assistée

Trame de réponse

o R61809675674180001C9675674180D050FF070F01FFFFFFFF

Etat du calculateur : GEP
Référence 1 : 9675674180
Référence 2 :
Défauts présents : 0

FMUX : façade multifonction

Trame de réponse
o R62F0809666026877001396660274770694FFFF000166878299

Etat du calculateur : FMUX
Référence 1 : 9666027477
Référence 2 :
Défauts présents : 0

HDC : Commandes sous volant de direction

Trame de réponse
o R62F0809666667700249675925277050C0503000165114499

Etat du calculateur : COM2008P
Référence 1 : 65114499
Référence 2 : 9675925277
Défauts présents : 1

B1182 64 : Défaut des commandes d'essuyage ou de lavage
Caractérisation : défaut interne
Statut : fugitif
Localisation : Local
Variables associées au défaut

INJ : calculateur contrôle moteur

Trame de réponse
o R61FE0000000045107050B040E2601190214FD7C2CEC02789177

Etat du calculateur : HDI_SID807_BR2
Référence 1 : 789177
Référence 2 :
Défauts présents : 2

: Surveillance Démarrage.
Caractérisation : Temps de démarrage trop long
Statut : intermittent
Localisation : local
Variables associées au défaut

- valeur de charge calculée : 011 %
- Température du liquide de refroidissement linéarisée : 010 °C
- pression de suralimentation : 970 mbar
- Régime moteur : 0322 Tr/min
- vitesse du véhicule : 000 km/h
- débit d'air mesuré : 3.32 g/s
- pression carburant mesurée : 0221 bars
- Température air admission : 010 °C
- pression atmosphérique : 970 mbar
- tension batterie : 10.729 V

- Compteur de temps : 430355021 s
- Kilométrage : 128828 km
- débit d'air d'admission : 0350 mg/coup
- position vanne EGR : 000 %
- Position du doseur d'air : 000 %
- débit injecté : 041 mg/coup
- Etat de la pédale de frein redondant : pédale de frein relâchée.
- position pédale accélérateur : 000 %
- état synchronisation : Désactivation de la synchronisation
- état du moteur : Démarrage piloté
- Tension batterie à la dernière mise sous tension : 12.424 V

: Commande de l'injecteur 4

Caractérisation : court-circuit entre deux fils

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- valeur de charge calculée : 068 %
- Température du liquide de refroidissement linéarisée : 084 °C
- pression de suralimentation : 2260 mbar
- Régime moteur : 2507 Tr/min
- vitesse du véhicule : 141 km/h
- débit d'air mesuré : 62.84 g/s
- pression carburant mesurée : 1345 bars
- Température air admission : 018 °C
- pression atmosphérique : 1000 mbar
- tension batterie : 14.343 V
- Compteur de temps : 459894347 s
- Kilométrage : 129696 km
- température gazole : 37 °C
- Tension du capteur de température gazole : 1.81 V
- présence d'eau dans le gazole : NON
- Tension du capteur de pression carburant : 03.6 V
- débit injecté : 036 mg/coup
- niveau carburant : 025 %
- position pédale accélérateur : 045 %
- état du moteur : démarreur tournant
- Tension 5V régulée N°1 : 05.0 V

PADDITIVATION : pompe d'additivation gazole

Trame de réponse

- R61D79671981280

Etat du calculateur : PADDGO_E5

Référence 1 : 9671981280

Référence 2 :

Défauts présents : 0

TNB : Boîtier des témoins de non-bouclage des ceintures de sécurité

Trame de réponse

- R62F0809665778780004296657787800200FFFF000165776999

Etat du calculateur : TNB_2010

Référence 1 : 9665778780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

DMTC :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

BOITEVIT :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

FSE :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

DSG :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

CORPRO :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

BSR :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

BML :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

LCE :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

MATT :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

ECOLE :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

STL :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

SAM :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

AAS :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

AFFICHEUR : Écran multifonction

Trame de réponse

⊜ R62F0809665334380002C9665334380FFFFFFFF001FFFFFFFF

Etat du calculateur : EMF_C_UDS

Référence 1 : 9665334380

Référence 2 :

Défauts présents : 0

AFFICHEUR_LVDS_BD :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

TELEMAT :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

MDS :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

CDE :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

AMPLHIFI :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

ALARMES :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

PORTEC : Module de porte conducteur

Trame de réponse

- R61809665705077000C966698307706010603002866297299

Etat du calculateur : PDPC

Référence 1 : 9666983077

Référence 2 :

Défauts présents : 0

BDMC :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

AVE :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

ITEM_DIAG

Date et heure : 2024-03-16 11:17:34

ITEM_DIAG

Date et heure : 2024-03-16 11:17:37

CustomButton_1

Date et heure : 2024-03-16 11:20:51

OK_BTN

Date et heure : 2024-03-16 11:20:53

OK_BTN

Date et heure : 2024-03-16 11:20:57

OK_BTN

Date et heure : 2024-03-16 11:21:19

OK_BTN

Date et heure : 2024-03-16 11:22:38

OK_BTN

Date et heure : 2024-03-16 11:22:42

NEXT_BTN

Date et heure : 2024-03-16 11:25:28

Test Global :

Date et heure : 2024-03-16 11:25:29

Calculateurs présents

BMF : Boîtier de servitude intelligent

Trame de réponse

- R62F0809664992380000D96655474800203FFFF0001FFFFFFFF
- R62D5A001
- R62D50201
- R62D5A201
- R62D5A301
- R62D50301
- R62D50601
- R62D5A401
- R62D50D00
- R62D50E00
- R62D51001
- R62D51101
- R62D51200
- R62D51300
- R62D51D00
- R62D52001
- R62D5A901
- R62D51700
- R62D51801
- R62D51900
- R62D52100
- R62D52200
- R62D52601
- R62D52700
- R62D52801
- R62D52900
- R62D52C00
- R62D52D01
- R62D52F00
- R62D53400
- R62D5A601
- R62D50100
- R62D50400
- R62D50900

- R62D51C00

Etat du calculateur : BSI2010

Référence 1 : 9664992380

Référence 2 :

Défauts présents : 1

B132A 84 : Défaut de sécurité sur la basse pression du circuit de réfrigération

Caractérisation : Signal en dessous de la plage de tolérance

Statut : présent

Localisation : local

Variables associées au défaut

ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Trame de réponse

- R61FE00000000037E060A0A01010B00060A0AFE02000001769990

Etat du calculateur : ESP81

Référence 1 : 769990

Référence 2 :

Défauts présents : 0

AIRBAG : Calculateur de coussins gonflables et prétensionneurs

Trame de réponse

- R62F080967790928000D96779092800504FFFF000164581999

Etat du calculateur : RBG_UDS

Référence 1 : 9677909280

Référence 2 :

Défauts présents : 0

AUTORADIO : autoradio

Trame de réponse

- R62F080966487168A000D96768381800306FFFF03016549829A

Etat du calculateur : RD5

Référence 1 : 9676838180

Référence 2 :

Défauts présents : 0

BECB : boîtier d'état de charge de la batterie

Trame de réponse

- R61D79676592080

Etat du calculateur : BECB_GEN2

Référence 1 : 9676592080

Référence 2 :

Défauts présents : 0

BPGA : Boîtier de protection et de gestion des alimentations

Trame de réponse

- R62F0809665232380000696658782800101FFFF04016507319A

Etat du calculateur : BPGA2010

Référence 1 : 9665232380

Référence 2 :

Défauts présents : 0

BSM : boîtier de servitude moteur

Trame de réponse

- R62F080966499888000139674921580FFFFFFFFF020164821699

Etat du calculateur : BSM_2010

Référence 1 : 9674921580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

CLIM : climatisation

Trame de réponse

- R62F08096659613800006966596138007000400000164006699

Etat du calculateur : CLIM_REGULEE_UDS

Référence 1 : 9665961380

Référence 2 :

Défauts présents : 0

COMBINE : Combiné

Trame de réponse

- R62F0809665731480000D967696298007000000000165689799

Etat du calculateur : COMBINE_UDS

Référence 1 : 9676962980

Référence 2 :

Défauts présents : 0

CPL : capteur de pluie et de luminosité

Trame de réponse

- R62F0809665925480002496659254800201FFFFF010165048099

Etat du calculateur : PLUIE_LUMINOSITE_UDS

Référence 1 : 9665925480

Référence 2 :

Défauts présents : 0

CSR : Commandes sur le volant de direction / Volant à commandes intégrées

Trame de réponse

- R62F080967204477700139672051477050A000002016501949A

Etat du calculateur : VCI

Référence 1 : 9672051477

Référence 2 :

Défauts présents : 0

DIRECTN : Direction assistée

Trame de réponse

- R61809675674180001C9675674180D050FF070F01FFFFFFFF

Etat du calculateur : GEP

Référence 1 : 9675674180

Référence 2 :

Défauts présents : 0

FMUX : façade multifonction

Trame de réponse

- R62F0809666026877001396660274770694FFFF000166878299

Etat du calculateur : FMUX

Référence 1 : 9666027477

Référence 2 :

Défauts présents : 0

HDC : Commandes sous volant de direction

Trame de réponse

- R62F080966566677700249675925277050C0503000165114499

Etat du calculateur : COM2008P

Référence 1 : 65114499

Référence 2 : 9675925277

Défauts présents : 0

INJ : calculateur contrôle moteur

Trame de réponse

- R61FE0000000045107050B040E2601190214FD7C2CEC02789177

Etat du calculateur : HDI_SID807_BR2

Référence 1 : 789177

Référence 2 :

Défauts présents : 0

PADDITIVATION : pompe d'additivation gazole

Trame de réponse

- R61D79671981280

Etat du calculateur : PADDGO_E5

Référence 1 : 9671981280

Référence 2 :

Défauts présents : 0

TNB : Boîtier des témoins de non-bouclage des ceintures de sécurité

Trame de réponse

- R62F0809665778780004296657787800200FFFF000165776999

Etat du calculateur : TNB_2010

Référence 1 : 9665778780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

DMTC :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :
Défauts présents :

BOITEVIT :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

FSE :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

DSG :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

CORPRO :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

BSR :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

BML :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

LCE :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

MATT :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

ECOLE :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

STL :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

SAM :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

AAS :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

AFFICHEUR : Écran multifonction

Trame de réponse

- R62F0809665334380002C9665334380FFFFFFFF0001FFFFFFFF

Etat du calculateur : EMF_C_UDS

Référence 1 : 9665334380

Référence 2 :

Défauts présents : 0

AFFICHEUR_LVDS_BD :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

TELEMAT :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

MDS :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

CDE :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

AMPLIFI :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

ALARMES :

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

PORTEC : Module de porte conducteur

Trame de réponse

- R61809665705077000C966698307706010603002866297299

Etat du calculateur : PDPC

Référence 1 : 9666983077

Référence 2 :
Défauts présents : 0

BDMC :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

AVE :
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication
Référence 1 :
Référence 2 :
Défauts présents :

QUIT_BTN

Date et heure : 2024-03-16 11:25:36